



VKMA 01250

Teknik Bülten - Kasım 2011

VKMA 01250



AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW



Kit içerik değişikliği: 2 adet vida kite ilave edildi.



OE #: 038 198 119 A, 038 198 119 C

MARKA	MODEL	MOTOR
AUDI	A2, A3, A4, A6	1.4 Tdi, 1.9 Tdi, 2.0 Tdi
FORD	Galaxy	1.9 Tdi
SEAT	Arosa, Cordoba, Ibiza, Alhambra, Altea, Leon, Toledo	1.4 Tdi, 1.9 Tdi, 2.0 Tdi
SKODA	Fabia, Praktik, Octavia, Roomster, Superb	1.4 Tdi, 1.9 Tdi, 2.0 Tdi
VW	Golf Plus, Passat, Polo, Sharan, Touran, Transporter	1.4 Tdi, 1.9 Tdi, 2.0 Sdi, 2.0 Tdi

Daha detaylı araç uygulamalarını görebilmek için lütfen güncel SKF kataloglarına bakınız.



Servis ve garajlara tam bir onarım çözümü sunmayı felsefe edinen SKF, 2 adet ilave vidayı VKMA 01250 kitine dahil etmiştir. SKF kitlerinin içinde bulunan tüm bağlantı parçaları sayesinde; tekrar montaj işlemi sırasında aşırı vida deformasyonunu önlemek ve zamanlama sistemine gelebilecek potansiyel zararlardan kaçınmak için vida ve somun yenisi ile aynı zamanda değiştirilmelidir.

VKMA 01250 kiti içindeki 2 yeni vida


OE # N 909 055 02
VKM 11250 monte




OE # N 104 447 02
VKM 21147 monte



SKF kitleri,profesyonel ve güvenli bir tamirat için gerekli tüm bağlantı parçaları ile birlikte güncel tüm teknik bilgileri içeren özel montaj talimatlarını içermektedir.







TEKNİK BİLGİ

Sıkıştırma kuvveti:

- somun(16): 20 Nm artı 45 °
derecelik sıkıştırma açısı
- somun(19): 20 Nm



Eklenen parçalar

Aşağıdaki SKF kitlerine 2 adet vida ilave edilmiştir.

VKMA 01250, VKMC 01250-1, VKMC 01250-2 ve VKMC 01250-3

© SKF Grubunun müseccel markasıdır.

© SKF 2011

Bu yayının içeriğinin telif hakkı yayıncıya aittir ve tamamen ya da kısmen çoğaltılması izne tabidir. Her ne kadar bu yayındaki bilgilerin doğruluğu konusunda mümkün olan her çaba gösterilmişse de, bu yayının içeriğinin kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı ve neticeten meydana gelebilecek hasar veya zararlardan SKF herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.